

漳平市应急管理局 2025 年“双随机”抽查结果登记表

抽检事项：安全生产

抽签时间：2025 年

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	中科宏捷（福建）硅业有限公司 91350881MADA694L4L	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查当天，企业处于设备安装调试阶段，未投产。 二、处理结果：责令做好设备安装调试期间安全生产工作。	2025 年 4 月 8 日
2	福建得高智能科技有限公司 91350881MAC7GDK64P	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 车间内工业风扇采用双胶电线连接，未采取接地保护措施；2. 车间空气储气罐（压力容器）未设置“当心爆炸”的安全警示标识； 3. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料；4. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制。 二、处理结果：责令限期整改。（已于 4 月 23 日完成整改）	2025 年 4 月 8 日

3	福建田原农业发展有限公司 91350881337486288K	余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 检查当日，公司停产，检查公司日常安全管理内页资料，发现存在以下问题： 1. 公司生产安全事故应急预案未按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的相关要求进行编制； 2. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料； 3. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制； 4. 未按要求组织开展“安全生产治本攻坚三年行动”有关工作。 二、处理结果： 责令限期整改。（已于 5 月 16 日完成整改）	2025 年 4 月 17 日
4	福建贞霖工艺品有限公司 91350881MA33D06T12	余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 1. 公司厂房载货电梯门口未张贴“禁止载人”警示标识； 2. 公司车间二楼转角一应急照明灯损坏。 二、处理结果： 责令限期整改。（已于 5 月 16 日完成整改）	2025 年 4 月 17 日

5	漳平市国联玩具礼品有限公司 91350881791778969F	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 仓库消火栓面前被物品堵塞；2. 注塑机未张贴风险告知；3. 配电室缺少令克棒、高低压拉闸杆、绝缘鞋、绝缘手套；4. 空压机房、仓库、车间、配电室无安全风险告知。 二、处理结果：责令限期整改。（已于5月9日完成整改）	2025年4月22日
6	福建富山木业科技有限公司 91350881MA8UFXHH8T	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查当日，企业厂房整体搬迁中。 二、处理结果：责令做好厂房整体搬迁期间安全生产工作。	2025年4月22日
7	漳平市国福新材料有限公司 91350881MA34ER372F	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 公司员工教育培训资料不完整；2. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料；3. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制。 二、处理结果：责令限期整改。（已于5月22日完成整改）	2025年4月28日

8	龙岩黎发科技有限公司 91350881MAD88F0J8X	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 公司员工教育培训资料不完整，未结合公司实际制定 2025 年安全生产教育培训计划；2. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料；3. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制；4. 车间仓库堆料与开关插座盒距离太近。 二、处理结果：责令限期整改。（已于 5 月 22 日完成整改）	2025 年 4 月 28 日
9	漳平市千益居家具有限公司 91350881MA348CPL35	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2025 年 9 月 19 日
10	福建省漳平市福缘工贸有限公司 91350881MA8U9C3J5R	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 公司员工教育培训资料不完整，未结合公司实际制定 2025 年安全生产教育培训计划；2. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料；3. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖	2025 年 6 月 5 日

			励机制；4. 车间内的消防栓、灭火器未按要求每月进行检查，查无相关检查记录；5. 车间物料堆放平台边缘未设置踢脚线。 二、处理结果：责令限期整改。（已于7月29日完成整改）	
11	漳平市雅琪服饰有限公司 91350881MA8RRYK62P	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 车间人员疏散通道“安全出口”指示灯配置不足；2. 安全生产治本攻坚三年行动台账不完整。 二、处理结果：责令限期整改。（已于6月16日完成整改）	2025年6月5日
12	漳平市澳维丽织造有限公司 91350881671923017U	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 公司岗位安全操作规程未上墙；2. 安全生产治本攻坚三年行动台账不完整。 二、处理结果：责令限期整改。（已于6月16日完成整改）	2025年6月5日
13	漳平亿智新材料有限责任公司 91350881MA2YNUH0M	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2025年7月30日

14	乐晨（福建）环保科技有限公司 91350881MA8U31KR61	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 1. 一配电箱中四孔插座未接地线，电线未按相序要求使用不同颜色的线； 2. 多边机等设备的配电箱防尘等级偏低，多边机的配电箱门无法正常关闭； 3. 脚踏开关无护罩。 二、处理结果：责令限期整改。（已于 9 月 8 日完成整改）	2025 年 7 月 30 日
15	宝盛（福建）印务有限公司 913508815633674989	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况： 1. 公司员工教育培训资料不完整，未结合公司实际制定 2025 年安全生产教育培训计划； 2. 未按要求落实“反违章，保安全，促发展”专项行动有关工作，查无相关内页资料。 二、处理结果：责令限期整改。（已于 8 月 22 日完成整改）	2025 年 7 月 30 日

16	福建菁龙铁科技有限公司 91350881MA8UL9J41K	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 车间安全风险警示标志配备不足，如“当心吊物”、“当心车辆”等；2. 车间配电箱空气开关控制对象未标识且箱门均未关闭；3. 设备操作规程未张贴至现场或损坏；4. 配电房、喷漆房未按规范要求设置安全风险告知牌，车间安全风险告知牌未设置在人员出入口醒目位置。 二、处理结果：责令限期整改。（已于8月15日完成整改）	2025年8月6日
17	福建绅浩汽车零部件有限公司 91350881MAC4MN961M	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 循环水池电机外壳未落实保护性接地措施；2. 冷却塔未设置爬梯并安装护笼；3. 车间压力容器、蒸汽储气罐未设置安全风险告知牌。 二、处理结果：责令限期整改。（已于8月22日完成整改）	2025年8月6日

18	漳平林云木业有限公司 91350881158070260Y	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2025 年 8 月 6 日
19	龙岩市有零有食食品有限公司 91350881MAC34BA665	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2025 年 8 月 19 日

20	福建金启新材料有限公司 91350881100050216	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 氨水罐区、一楼氨水间、二楼压力机室无安全风险告知牌；2. 氨水罐区、一楼氨水间无人体静电释放器；3. 二楼压力机室存放液压油；4. 污水池的安全警示标识缺失；5. 氨水罐区的各类管道无介质名称及流向标识；6. 停用的设备未设“停用”标识牌（蒸汽炉）；7. 二楼车间有一台工业风扇使用麻花线；8. 二楼安全出口的标志不明显且未设置应急灯；9. 冷却机的爬梯未设置“禁止攀爬”的安全警示标志。 二、处理结果：责令限期整改。（已于9月15日完成整改）	2025年8月19日
21	龙岩星辰旅游用品制造有限公司 91350800MA8UN15B95	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 安全出口未设置应急灯；2. 灭火器无检查卡。 二、处理结果：责令限期整改。（已于8月25日完成整改）	2025年8月19日

22	漳平市金富山制衣有限公司 913508817617802086	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 未能提供对承租单位的安全检查材料。 二、处理结果：责令限期整改。（已于9月15日完成整改）	2025年9月4日
23	漳平信达新材料有限公司 91350881MA8UGHQT5K	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 车间有一处配电箱损坏；2. 车间无叉车限速标识；3. 有轨行车吊钩防脱钩装置变形失效；4. 行车作业区域无“当心吊物”、“必须戴安全帽”的安全警示标识。 二、处理结果：责令限期整改。（已9月15日完成整改）	2025年9月4日
24	福建省溢隆纺织科技有限公司 91350881MA33JR416P	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 车间配电盒空气开关未标注控制对象名称；2. 车间一处消防栓面前被一台缝纫机遮挡；3. 公司日常安全教育培训记录不完整；4. 公司《安全生产事故应急预案》未及时更新。 二、处理结果：责令限期整改。（已于9月28日完成整改）	2025年8月21日

25	福建菲特环保科技有限公司 91350881MA33NNKJ6P	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1.生产车间的安全警示标识不足，如“当心吊物”、“必须戴安全帽”、“当心车辆”等；2.简单压力容器的安全警示标志已模糊；3.未设置车间的安全风险告知牌；4.叉车行驶区域无限速标识。 二、处理结果：责令限期整改。（已于9月15日完成整改）	2025年9月4日
26	福建海跃电力设备制造有限公司 91350881MA345JX48A	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2025年9月16日
27	福建锦源盛磨料制造有限公司 91350881MA2YEKH352	张南和 刘继忠 游文野	一、检查情况：1.电弧炉冷却水管道无介质名称和流向标识；2.低压配电室一层配电柜操作位绝缘垫未全覆盖，灭火器未定期检查；二层配电部分配电柜前未敷设绝缘垫；3.机修车间固定式砂轮机未安装托物架；4.机修车间氧气瓶未采取有效的防倾倒措施；5.机修车间中间安全疏散出口处堆放有物品。	2025年6月26日

			二、处理结果：责令限期整改。（已于7月29日完成整改）	
28	漳平市福睿木业有限公司 91350881MA33AU4M70	陈建仁 苏德斌 陈立峰	一、检查情况：1. 车间内有多处配电箱盖板损坏、无可靠接地；2. 配电房杂乱，防鼠板损坏；3. 车间内安全警示标志老化、模糊，防火设施（灭火器及消火栓）未规范配置；4. 木工机械设备操作规程未张贴，且防护不到位（如锯台处）；5. 除尘器下端电机转动部分防护罩缺失。 二、处理结果：责令限期整改。（已于8月20日完成整改）	2025年7月22日
29	弗仕德（龙岩）环保设备有限公司 91350881MA31PD2Q0C	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 连接乙炔瓶的软管老化未及时更换；2. 行车运行区域安全警示标识不足（如：“当心吊物”“必须戴安全帽”等）；3. 喷漆房未张贴安全风险告知牌；4. 车间非机动车限速标识（限速5KM/小时）；5. 公司材料存放区域灭火器配置不足。 二、处理结果：责令限期整改。（已于10月10	2025年9月16日

			日完成整改)	
30	福建华滨实业有限公司 91350800030514403C	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况: 1. 车间未张贴安全风险告知牌; 2. 行车运行区域安全警示标识不足 (如: “当心吊物” “必须戴安全帽” 等); 3. 车间工业风扇无接地; 4. 车间安全通道有临时堆放的物料未及时清理。 二、处理结果: 责令限期整改。(已于 9 月 30 日完成整改)	2025 年 9 月 16 日
31	漳平市昇弘兴建材有限公司 91350881MA8TPT8A60	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况: 1. 球磨机连轴未设置防护罩; 2. 球磨机驱动电机外壳未落实接地保护措施; 3. 配电室未配备绝缘鞋、绝缘手套以及令克棒; 4. 齿轮机油未集中存放并设置围堰; 5. 循环池防护栏设置不符合要求, 间隙过大。 二、处理结果: 责令限期整改。(已于 10 月 14 日完成整改)	2025 年 9 月 16 日

32	漳平恒源矿业有限公司大深石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. 220 主平硐有一个消防栓快速接头缺失; 2. 井下避灾路线图及平面图签字栏未签字; 3. 1202 采场安全出口距底板较高, 未布置梯子; 4. 中段平面图禁采线未标上; 5. 冉勋的安责险未替换; 6. 动火作业安全措施未根据实际情况制定; 7. 各工种操作规程未贯彻学习。	2025 年 2 月 14 日
33	漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. +590m 主硐口测风站、水文观测点未按要求监测; 2. +590m 回风巷两道风门局部破损; 3. +590m 避灾线路图损坏未及时更新; 4. +590m 工作面未配备移动照明; 5. 通往+560m 中段的岔口未有指示牌、标识牌; 6. +560m 中段临时水仓未设置栅栏和安全警示牌; 7. +560m 暂时不作业的巷道未有安全措施; 8. +590m--+560m 主运输巷未有照明设施; 9. +560 掘进作业规程不符合要求, 未有地质情况、工作循环图、爆破工艺等; 10. +590m--+560m 主运输巷一处砌碇未将机空隙填实。11. 企业安全隐患闭环不到位如 2024 年	2025 年 3 月 6 日

			10月7日 领导入井记录发现的隐患，未有整改闭环材料；12. 顶板管理制度未按新要求修订并成立顶板管理小组，动火作业管理制度未按新的要求修订，安全生产费用提取、使用制度未制定，无安全生产费用使用台账、票据。	
34	福建漳平凯萨建材有限公司牛寮顶建筑用辉绿岩矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. +680m 平台以上台阶未有标识牌；2. +680m 西侧截洪沟部分损坏；3. 汛前未制定汛前检查方案并组织一次安全检查 4. 缺少动火作业管理制度；5. 各工种操作规程未贯彻；6. 未制定完善生产经营单位隐患内部报告奖励机制。	2025 年 4 月 11 日
35	漳平市隆顺矿业有限公司罗山石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. 未开展汛期安全隐患自查自改；2. 未开展防汛应急演练。	2025 年 4 月 22 日
36	龙岩市万盛矿业有限公司漳平市尾仑山萤石矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. +690 排水渠淤堵严重，造成港道积水；2. +690 风门附近一台局扇接地不符合要求；3. +685 西巷工作面照明位置摆放不符合要求；4. +685 东巷工作面顶部存在一处浮石；5. +685 东巷工作	2025 年 7 月 31 日

			面矿车装矿石过程中，司机站违规站在车顶上，未有专人指挥铲运车装矿石；6. 地面监控室人员未能正确使用监控系统；7. 未按年度应急演练计划开展应急演练；8. 顶板管理机构未调整，顶板检查记录未完善；9. 未按要求开展培训，每月的安全例会代替培训。	
37	漳平市力通能源有限公司吾祠凤山萤石矿、硅灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. +1039m 硐口局扇上部未搭盖防雨设施。 2. +1039m 中段部分风水管线、电缆悬挂不规范。 3. 脉外运输巷掘进工作面局部通风机设置不合理。4. +825m 至+800m 掘进巷两处临时水仓安全防护措施和警示标识不足。5. +825m 至+800m 掘进巷一处顶板破碎锚网支护未及时喷浆。	2025 年 8 月 19 日
38	漳平市新盈丰石英矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. 各工种操作规程未贯彻学习；2. 顶板管理制度未按要求制定，未成立顶板管理机构；3. 未按要求制定安全生产费用提取使用计划，未建立专户管理；4. 未按要求对承包单位进行技术交底。	2025 年 11 月 18 日

39	中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平燕溪加油站 91350800570987396H	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2025 年 4 月 8 日
40	福建冠鑫新材料有限公司 91350881MA335U2C5E	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 特殊作业如动火、受限空间票证管理，未严格按 GB30871-2022 实行三联单制度。2. 受限空间台账不完善，危险有害因素辨识不到位。3. 公司易制毒、易制爆危险化学品等安全管理制度未根据公司的实际情况进行编写。4. 机修车间乙炔、氧气瓶对应使用的胶管颜色有误；气瓶的压力表损坏；机修车间的起重设备的核载量为 3t 与企业实际的 2.8t 不符；机修车间内的配电箱、空气开关前方未预留操作通道；氧气瓶、丙烷瓶存放距离不足 5m。5. 污水处理站多台污水泵的联轴器转动部位未安装防护罩；次氯酸钠（浓度 3-5%）储罐未标明其介质名称及管道流向。6. 污水处理站二楼平台板框压滤	2025 年 4 月 11 日

			机下方为人行过道，未装设踢脚挡板。7. 污水处理站的车间存放氯酸钠未按易制爆危险化学品管理规定，实行单独存放。8. 应急池中间隔墙顶部狭小，若作为人员行走，必须加宽且增设防护栏杆，防止人员坠落或淹溺事故。9. 储罐区旁的配电室的孔洞未封堵，未设置应急照明灯。10. 盐酸罐区旁的机泵叶轮防护罩锈蚀；盐酸罐区围堰内的积水未及时清理。	
41	中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平东洋加油站 91350800054301968R	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2025 年 5 月 16 日
42	漳平市通盛化工制品有限公司 91350881786942285W	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 2025 年的安全培训教育计划未经主要负责人审批和签发。2. 未见主要负责人履职记录。3. 未见对涉及易燃易爆物料的危险化学品管道进行定期检查、检测的记录。4. 2025 年的应急演练计划未经主要负责人审批和签发，演练计划	2025 年 5 月 27 日

			中引用的《生产经营单位应急演练计划》AQ/T9007-2019 未更新为 YJ/T 9007-2019。5. 生产车间二楼 1#反应釜夹套液位计污垢沉积，无法辨识液位。6. 生产车间二楼 5#实验釜排放阀未设置双阀或堵头。7. 生产车间二楼 10#反应釜增压水泵开关防爆配电装置部分挠性管接头明显松动。8. 生产车间三楼反应釜顶部封头预留管法兰盲板均未挂牌管理。9. 消防水泵房：稳压罐、消防水泵基础均未固定；落地配电柜内断路器间相隔弧板部分缺失。10. 生产车间三楼管道没有介质和流向标识。11. 生产车间三楼 3#高位槽液位计没有上限标识。	
43	中石化森美（福建）石油有限公司龙岩漳平外环东路加油站 91350800662844982L	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2025 年 7 月 18 日

44	漳平市新华成品油销售有限公司溪南加油站 91350881087423929C	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 4#92 号汽油及汽油回收卸油口螺栓锈蚀； 2. 配电室内的带电作业绝缘手套未进行预防性试验。	2025 年 7 月 24 日
45	龙岩彭德石油化工有限公司	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 未见 2025 年应急演练；2；三次油气回收装置未设“常开”、“常闭”。	2025 年 8 月 20 日
46	福建兴利新材料有限公司 913508817960892732	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 事故应急预案未结合公司实际进行编制，应重新修订（如锅炉已不使用，专项预案建议删除）。2. 应急演练记录参演人员 9 人，但实际签到才 8 人，不一致；同时应急演练计划与实际演习时间相差较大，计划性不强。3. 培训教育计划过于简单，内容不全。4. 安全生产规章制度未实时进行修订。如 GB30871-2014，现已更新为 GB30871-2022。5. 未提供新产品液体树脂安全操作规程文本。6. 综合检查表填写内容与实际不符：日常检查表缺符合性评价；未提供节假日检查表。7. 未提供用电器具有效的检测	2025 年 9 月 19 日

			报告（如验电笔、绝缘鞋等）。8. 生产车间消防设施（消防水袋箱、灭火器等）未及时维护保养记录。9. 生产车间现场杂物多，未及时清理。10. 生产车间存在粉尘较大，未设置“必须配带防尘口罩”安全警示标识。11. 生产车间 2#釜加热炉膛边的配电箱被烟熏黑，无法辨识开关按钮；未设置“当心触电”的安全警示标识。12. 制氮机房内的储气罐（简单压力容器）上的安全阀与压力表未检测。13. 生产车间废水收集池，应设置围堰及安全警示标识（如“严禁烟火”等）。14. 树脂车间外路面上有烟头。	
47	漳平市新中石油有限公司 91350881MA344J5A31	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2025 年 10 月 14 日
48	福建高速石化有限公司 龙岩双永高速和平上行加油站	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2025 年 10 月 31 日

	9135088106659258X1			
49	福建佳友树脂有限公司 91350881793798568H	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 未见公司 2025 年度演练计划。2. 年度培训教育计划未经主要负责人审批和签发。3. 公司安全检查记录过于简单，未见专项、季节性、日常等各类安全检查表。4. 原料仓库工具箱有杂物，未及时清理。5. 原料仓库回收管口未封堵。6. 车间楼梯建议增设“当心滑跌、当心碰头”警示标识。7. 车间反应釜水路、蒸汽管路未设置流向标识。8. 二楼平台边缘未设踢脚板。9. 包装车间作业人员未佩戴防护用品。	2025 年 11 月 5 日
50	福建新纳正盛无机材料股份有限公司 9135080075939042X7	陈建仁 张有福 陈和隆	1. 未见企业主要负责人和安全管理人员的化工行业安全生产知识和管理能力考核合格证。2. 未制定异常工况处置安全管理制度。3. 未见公司安环部对于承包商福建兴唐建设工程股份有限公司作业过程安全监督检查记录及施工方案（作业方案）审查记录。4. 三线生产装置煤改天然气改造项目已试运行，但未见相关变更风	2025 年 11 月 13 日

		险辨识及控制、变更申请、变更批准、变更实施、变更验收等管理记录台账。5. V-401A 硫酸槽/硫酸中间槽：多处设备管道法兰未采取防喷溅措施。6. V-401A 硫酸槽处中间槽顶部人孔法兰大部分螺栓未锁。7. 氨水罐区：氨水储罐顶部有毒气体探测器浓度显示值大幅波动，该仪器已无法正常使用；氨水储罐直梯未配置护笼；氨水储罐顶部呼吸阀未定期检查、检定；部分氨水管道法兰未设置防喷溅设施。8. 磨粉车间西侧防火墙多处孔洞未封堵。9. 安全内业资料，出现正盛与正昌两个不同法人单位混合做资料，应区分开来。10. 公司安全管理架构图与实际编制的公司安全生产责任制部门名称不符，如法纪部、审计部、研究所等未见有责任制。11. 安全培训记录无具体内容，范围太宽广，未见培训课时记录，对新员工入厂三级教育档案未完整。12. 硫酸罐区内积液坑积水未抽干，接卸平台高度≥ 1.2 米，未设置防护栏杆。13. 公	
--	--	--	--

			司受限空间作业安全告知牌，危险有害因素辨识千篇一律，如氨水罐写甲烷、一氧化碳等无关物质的最高容许浓度，无针对性。14. 天然气炉入口水沟无盖板；现场安全警示标识不全。15. 路边阀门并未辨识受限空间并纳入管理系统。	
51	漳平市良辰烟花爆竹经营部 92350881MAD20998XU	李建明 叶丹花	检查发现：插座为非可燃性粉尘环境用电气设备。责令限期整改，已于 2025 年 1 月 10 日前完成整改。	2025 年 1 月 8 日
52	漳平市阿勇烟花爆竹经营部 92350881MA2XXHHC3Q	陈建仁 李建明	检查当日未发现违法行为。	2025 年 1 月 20 日
53	漳平市顺兴烟花爆竹经营部 92350881MA2YEEYB27	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 2 月 26 日

54	漳平市金满堂烟花爆竹 经营部 92350881MAD98E6414	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 5 月 13 日
55	漳平市妙趣烟花爆竹经 营部 92350881MAEJHL915W	陈建仁 李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 5 月 30 日
56	漳平市郑一川烟花爆竹 经营部 92350881MA2XT3TCX0	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 6 月 30 日
57	漳平市赤水镇学文烟花 爆竹店 92350881MA2YAQ0G8X	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 7 月 17 日
58	漳平市赤水镇刘理渊烟 花爆竹经营点 92350881MA30TJGN2M	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 7 月 17 日

59	漳平市永福陈文荣烟花 爆竹经营部 92350881MA30TEJH9L	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 8 月 20 日
60	漳平市新桥镇逢湖传波 烟花爆竹销售店 92350881MA2XT3XH6Y	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 10 月 14 日
61	漳平市双洋镇曹香芝爆 竹经营部 92350881MAD7PMP96T	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 11 月 10 日
62	漳平市红红火火烟花爆 竹经营部 92350881MA30TG3W5W	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 11 月 25 日