

漳平市应急管理局 2026 年第一季度“双随机”抽查结果登记表

抽检事项： 安全生产

抽签时间： 第一季度

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	龙岩市金恒机械制造有限公司	陈友钟 余孝灵 游文野	一、检查情况: 1. 铸件一车间内设置化学品储存室用于存放稀释剂、润滑油、树脂等，未设置安全风险告知、不同化学品未分区存放且未采取防溢流措施、未配备相应的应急救援物资；2. 铸件一车间未设置叉车限速标识；3. 铸件一车间一处简单压力容器底座未固定、未设置“当心容器爆炸”安全警示标志；4. 未规范制定 2026 年度从业人员安全教育培训计划；5. 各车间安全风险告知牌未及时更新；6. 未健全特种作业人员档案。 二、处理结果：责令限期整改。（4 月 16 日前完成整改）	2026 年 3 月 17 日
2	福建中宏新材料科技有限公司	余孝灵 游文野	一、检查情况：1. 未规范建立特种作业人员档案；2. 生产安全事故应急救援预案与企业实际风险不相符；3. 循环	2026 年 3 月 17 日

			水池安全警示标志老化未更新；4.焊接区与润滑油存放区安全距离未采取安全隔离措施；5.生产车间内的部分插座未设置在开关盒内。 二、处理结果：责令限期整改。（于4月15日完成整改）	
3	福建泰然新材料有限公司	陈友钟 游文野 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：冷却水池未标明池子深度、安全警示标志模糊未更新。 二、处理结果：责令限期整改。（于4月15日完成整改）	2026年3月25日
4	国珍玉雕（漳平）艺术品有限公司	陈友钟 游文野 余孝灵 陈立峰	一、检查情况 1.企业节后复工复产前未开展全员安全教育培训，查无相关记录；2.重大事故隐患排查整治工作未根据企业实际制定排查整治事项清单；3.治本攻坚三年行动未明确任务清单，未及时总结任务落实情况；4.1号车间配电箱穿孔洞未封堵、工业风扇未接地、开关未设置控制对象名称。 二、处理结果：责令限期整改。（4月24日前完成整改）	2026年3月25日
5	漳平市特种铸件厂	游文野 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1.车间弱电配电箱未封盖；2.一处配电箱空开控制对象名称标识模糊未更新；3.安全生产治本攻坚三年行动内页资料不完整。 二、处理结果：责令限期整改。（4月25日前完成整改）	2026年3月26日

6	福建菁丰饲料有限公司	游文野 余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1. 未根据企业实际编制 2026 年应急演练计划；2. 安全生产治本攻坚三年行动内页资料不完整；3. 沉淀池未设置防护措施；4. 锅炉房压力表无工作压力上限标识。 二、处理结果：责令限期整改。（于 4 月 15 日完成整改）。	2026 年 3 月 26 日
7	漳平红狮水泥有限公司岭兜水泥用石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. +475M 平台存在浮石；2. 排土场+640~+625M 台阶自修一条便道；3. +640M 平台车档临边出现一条小裂缝；4. 采场+550 平台车档不足；5. 复工复产方案未按矿安闽明电（2026）1 号文件通知要求细化复工复产准备的各项内容；6. 排土场检查记录、边坡检查记录不全，只到 2 月 11 日；7. 复工前主要负责人未带队开展重大隐患检查；8. 复工前教育培训未扎实开展，各工种操作规程无针对性贯彻。	2026 年 2 月 27 日
8	漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. +560--+530 斜坡道第一个硐室杂物较多；2. 电话照明距 530 作业面较远超过 100 米；3. 530 作业点往外 40 米处预先开口超过 10 米，未设置栅栏；4. 井口挂墙避灾路线图未签字；5. +530 作业面风筒距迎头超过 10 米；6. 各工种操作规程未针对性贯彻。	2025 年 3 月 18 日

9	福建漳平中明石油化工有限公司	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2026 年 3 月 18 日
10	漳平市新华成品油销售有限公司桂林加油站	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2026 年 3 月 18 日
11	漳平市陈清美烟花爆竹店	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 1 月 6 日
12	漳平市淑华烟花爆竹零售店	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 1 月 30 日
13	漳平市吴金彬烟花爆竹经营部	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025 年 3 月 10 日
备注：各业务股室（中心）每季度开展一次“双随机”抽查，并填好本表后在国家企业信用信息公示系统（福建）、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。				