

漳平市应急管理局 2024 年第 四 季度 “双随机” 抽查结果登记表

抽检事项：安全生产

抽签时间：第四季度

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	福建宏嘉纸塑有限公司 91350881MA8TXGR033	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1、未规范建立从业人员安全教育培训档案；2、空压机房配电箱穿线孔未封堵，空气储气罐（压力容器）未设置“当心爆炸”的安全警示标识；3、未建立本单位的安全风险辨识台账。 二、处理结果：责令限期整改。（已12月19日完成整改）	2024.11.6
2	漳平市越丰包装有限公司 91350881MA8RCR4E5B	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：检查时该企业停产。 二、处理结果：责令做好停产期间安全生产工作。	2024.11.6
3	金德橡胶（福建）有限公司	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1、车间内的简单压力容器的安全警示标志已模糊未及时更新；2、车间内部分配电	2024.11.26

	913508816943897428		箱箱盖缺失。 二、处理结果：责令限期整改中。（已12月2日完成整改）	
4	黑猫轮胎（福建）有限公司 91350881MA323CUP9M	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1、空压机房未设置安全风险告知牌；2、车间内机动车辆限速标识悬挂位置不明显。 二、处理结果：：责令限期整改中。（已12月2日完成整改）	2024.11.26
5	福建三为户外用品有限公司 91350881MA8RPHB845	余孝灵 陈立峰	一、检查情况：1、公司编制的全员安全生产责任制与公司实际组织架构、岗位设置不完全相符；2、员工安全教育培训记录档案不完整；3、车间内的简单压力容器（储气罐）警示标志模糊，未更新。 二、处理结果：责令限期整改中。（已12月30日完成整改）	2024.12.3

6	漳平泰兴重钙有限公司 9135088156539705X3	刘继忠 陈立峰	<p>一、检查情况： 1、公司安全风险分级分类管控与隐患排查治理双重预防机制建设台账不完整； 2、成品罐爬梯护宠距下端基准面高度不符合要求（护笼底部距下端基准面应不小于 2100mm, 不大于 3000mm); 3、厂区内车辆限高、限速标志配置不足。</p> <p>二、处理结果： 责令限期整改。（已 12 月 31 日完成整改）</p>	2024.12.17
7	福建省金箭食品科技有限公司 91350881680895353J	刘继忠 陈立峰	<p>一、检查情况： 1、公司员工安全教育培训记录档案不完整； 2、公司应急救援预案不完善； 3、污水处理池采用水泥预制板覆盖，未标明水深，“禁止靠近”、“当心淹溺”等安全警示标志老化，应更换。</p> <p>二、处理结果： 责令限期整改。（已 12 月 30 日完成整改）</p>	2024.12.17
8	龙岩兴友户外装备有限公司	余孝灵 陈立峰	<p>一、检查情况： 1、公司员工安全教育培训记录档案不完整； 2、生产加工车间灭火器配备不足。</p>	2024.12.3

	91350800MA331A446G		二、处理结果：责令限期整改。（已12月30日完成整改）	
9	漳平市隆顺矿业有限公司 罗山石灰石矿 91350881MA35564C44	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. 水仓、管子道顶板岩性层、节理较发育，未采取支护；2. 管子道楼梯踏板损坏一块；3. +240、+210 均存在水沟不畅通；4. 风井安全出口被锁上，风井风速传感器吊挂位置不正确，风井附近杂草未清除；5. 矿井空压机储气罐压力表不指示；	2024.10.25
10	龙岩市万盛矿业有限公司 漳平市尾仑山萤石矿 91350800315702816A	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. 全员安全生产责任制不完善，缺焊工操作规程和安全生产责任制度；2. 高危作业的安全管理不完善，未制定高处作业防范措施；3. 地面空压机房未设置应急照明，配备的灭火器的安全阀损坏；4. 井下低压配电 IT 系统未装设绝缘监测装置，+600m 配电房未悬挂供配电系统图、未配备绝缘手套和绝缘靴等安全工具；5. +660m 采场回风道消防支管管径不符合要求（现场管径 32mm，标准要求管径不小于 50mm）；6. +660m 配电室处的废弃天井未封堵；7. 岩移错动区范围内有机耕道、村道尚	2024.12.24

			未按设计采区相应防范措施，未按设计在岩移错动区周边设置截水沟。	
11	福建高速中化石油有限公司漳平和睦服务区西区加油站 91350881M0000PT11D	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2024.10.16
12	福建高速中化石油有限公司龙岩漳平南出入口服务区加油站 91350881MA8T2MWG3P	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2024.11.08
13	漳平市联云油品贸易有限公司 91350881MA32Q19227	陈建仁 张有福 陈和隆	检查当日未发现违法行为。	2024.11.27
14	漳平市九鼎泰天科技有限公司	陈建仁 张有福	1. 消防栓未见检点卡； 2. 厂区道路未设机动车限速牌	2024.12.24

	91350881MABTDMBC2P	陈和隆		
15	漳平市南洋大伟烟花爆竹经营部 92350881MA32WN8R30	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2024.11.6
16	漳平市小强烟花爆竹店 92350881MAD19XYJ2D	陈建仁 李建明 叶丹花	检查发现：1、生产经营场所设置的安全警示标志张贴不规范；2、未张贴生产要素表。责令限期整改，已于2024年11月20日前完成整改。	2024.11.14
17	漳平市江绍忠烟花爆竹经营部 92350881MAD7HW7F44	陈建仁 李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2024.12.12
备注：各业务股室（中心）每季度开展一次“双随机”抽查，并填好本表后在国家企业信用信息公示系统（福建）、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。				