

生产建设项目水土保持设施 (阶段性) 验收鉴定书

项目名称 年产 4500 万片粉煤灰烧结多孔砖项目

建设单位 漳平市佳兴新型建材厂

建设地点 漳平市西园镇前洋坪村溪仔口

验收单位 龙岩九龙江环保科技有限公司

2025 年 2 月 18 日

生产建设项目水土保持设施自验收鉴定书

生产建设单位		漳平市佳兴新型建材厂						
生产建设项目		年产 4500 万片粉煤灰烧结多孔砖项目			联系人及电话		黄斌佳 13850699668	
水土保持方案编制	方案编制单位		龙岩九龙江环保科技有限公司					
	批准文号		漳水许可〔2021〕16 号		批准机关		漳平市水利局	
	缴纳水土保持补偿费金额		4.7677 万元		缴纳日期		2020 年 12 月 28 日缴纳 2.9862 万元；2021 年 12 月 31 日缴纳 1.7815 万元	
	需要说明的其他情况		无					
水土保持监测	监测单位		自行监测					
	实际水土流失防治责任范围		4.7677 公顷		实际发生水土流失总量		2156.98 吨	
	土石方	开挖量	1.59 万立方米		外购量及来源		外购表土 0.58 万立方米	
		回填量	1.77 立方米		弃方量及去向		/	
		弃方责任	/					
	实际完成防治目标	扰动土地整治率	95%	土壤流失控制比	1.0	林草植被恢复率	98%	
		水土流失总治理率	95%	拦渣率	99%	林草覆盖率	27%	

	需要说明的其他情况	建设期间无发生较大水土流失事件，建设后无存在水土流失危害		
水土保持设施验收	验收单位	龙岩九龙江环保科技有限公司		
	建设工期	2011 年 1 月开工，2012 年 12 月完工，建设总工期 24 个月。		
	验收情况	1. 本项目位于漳平市西园镇前洋坪村溪仔口。建设内容包括：生产区、原料堆场区、道路、办公生活区、绿化等附属设施。 2. 本项目本项目用地面积 47677m²，总建筑面积 16472m²，建筑占地面积 15150m²，建筑密度 31.78%，容积率 0.35，景观绿地面积约 18793m²，绿地率 39.42%。 3. 工程建设中实际开挖 1.59 万 m³，回填 1.77 万 m³，借方 0.58 万 m³用于绿化种植。生产区、原料堆场、办公生活区、道路、沉砂池、截排水沟、植物防护等措施到位，未产生较大水土流失，不存在沉陷、垮塌或其它安全隐患。 4. 建设单位严格实施水土保持方案确定的排水沉砂、临时遮盖、景观绿化等防治措施。主要有：修建土质截排水沟 382m，土质沉砂池 2 座，土地整治 20000m²（洒播草籽，防尘网覆盖）。 5. 方案确定水土保持总投资 32.5677 万元，实际完成投资 29 万元。依法应缴纳水土保持补偿费 4.7677 万元，建设单位分别于 2020 年 12 月 28 日及 2021 年 12 月 31 日足额缴纳。 6. 建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了方案确定的各项防治任务；建成的水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术规范、标准的要求，总体质量评定为合格，外观质量评定为合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。我单位依法开展了水土保持监测工作，建设期实际发生的水土流失总量远小于水土保持预测总量，各项水土流失防治措施指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失。 7. 建设单位在项目运行期须进一步加强水土保持设施管护和安全监测，确保其正常运行和发挥效益。同时完善局部裸露边坡的绿化修复及道路两侧的绿化种植。 8. 本次验收范围为建设期及运营期的阶段性竣工验收。		
	验收结论	☒ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格		
验收情况	☒ 是	查询方式	福建环保网	


是否向社会公开	问题和建议反馈	无
	□否	



项目区航拍图



西侧边坡绿化及临时覆盖




南侧边坡绿化及临时覆盖



东侧绿化措施



西側截排水沟及沉砂池



南侧截排水沟及沉砂池



成品堆场

注：请使用电脑编辑打印或正楷字体填写本鉴定书，加盖单位公章后报送。备案内容将在漳平市政府网水利窗口上公告，申请单位需对材料的真实性、准确性和可靠性负责，若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况，应承担一切法律责任。